

Uwaga:
Do produkcji barierek należy zastosować stal gatunku minimum S235 JR, cynkowaną ogniowo.
Barierka malowana proszkowo na kolor identyczny jak obecnie istniejąca.
miejsca montażu kotew dodatkowo zabezpieczyć wypełnieniem elastycznym np ESCOSIL - 2000 lub innym o podobnych lub lepszych parametrach w miejscu przebicia izolacji oraz na styku kotew-płytka ceramiczna i izolacja.
Przed przystąpieniem do wykonania należy zweryfikować projektowane wymiary z uzyskanymi na obiekcie. W przypadku rozbieżności skontaktować się z projektantem

Temat opracowania: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BLOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE**	Jednostka projektowa: DREAMS architekci
Temat rysunku: **Schemat barierki wymienianej na tarasie**	Projektował: mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej Nr ewid. upr. BI-Pd OKK-133/2009
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie	
Lokalizacja: 21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3	Sprawdził: mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012
WRZESIEŃ 2018 / Branża:architektura	
Skala: 1:25 / rys. nr: A-16	